

Urheilu- ja monitoimitalon muutosehdotukset

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on käynyt luonnokset läpi 3.9.2025 iltapäiväkerho-ohjaajien kanssa sekä sivistyksen kehittämisryhmässä, johon kuuluvat kirjastonhoitaja - kulttuurisihteeri, varhaiskasvatuksen johtaja ja hyvinvointikoordinaattori.

Toivomme edelleen, että seuraavat asiat pystyttäisiin huomioimaan suunnittelussa.

Iltapäiväkerhon ja nuorisotilan väliin tulee sijoittaa keittiö, johon iltapäiväkerhon tilasta on yksi ovi. Keittiö on "pieni valmistuskeittiö". Tarkoitus on syödä välipala iltapäiväkerhon toimintatilassa, jossa on pöytiä ja tuoleja. Nuorisotila toimii keittiön toisella puolella, ja osittain myös samoina päivinä ja aikoina. Keittiö on siis ruoanvalmistusta varten ja ruokailu tapahtuu nuorisotilassa, jossa on pöydät ja tuolit sitä varten. Iltapäiväkerhossa työskentelee toisinaan vain yksi henkilö, joka laittaa välipalan esille lapsille. Hänen tulee samalla nähdä, mitä lapset tekevät. Jos lapset touhuavat monien ovien päässä, niin valvonta on mahdotonta. Lapset ovat iltapäiväkerhonohjaajan vastuulla. Sama tilanne on käytännössä nuorisotilassa eli yksi ohjaaja on vastuussa nuorista. Keittiön näkymän iltapäiväkerhon toimintatilaan saisi lisäämällä ikkunan tilojen väliin.

Luonnoksessa oleva hiljainen tila /varasto on sellainen tila, joka tulee olla erikseen. Paljeoviratkaisu ei sovellu hiljaiseen huoneeseen, tavallinen ovi on parempi. Erikseen tarvitaan lukittava varasto, joka voi toimia yhteisenä nuorisotilan kanssa.

Yhteinen keittiöratkaisu tukee monikäyttöistä nuorisotilaa, jossa voidaan järjestää näyttelyitä, yhdistysten kokouksia, Vakkaopiston kursseja yms. Lisäksi elementtinä perinteinen ja toivottu biljardipöytä, tulisi saada omaan huoneeseen (lasiseinä). Monikäyttöisyyttä lisäisi myös pelihuone, jota kesäkaudella voisi varata pidempiaikaiseen etätyöskentelyyn, joten sen vuoksi ikkuna olisi perusteltu huoneessa.

Iltapäiväkerhon tilan monikäyttöisyys on rajatumpaa käytännön syistä, mutta MLL perhekahvilat etc. toimisivat tilassa, jos ne ovat huolella suunniteltu. Riittävät varastotilat ja lukittavat kaapistot edesauttavat monikäyttöisyyttä.

Iltapäiväkerholle ja nuorisotilalle tulee olla yhteinen sisäänkäynti, jossa on kuivauskaapit ym. Muut sisäänkäynnit rakennukseen tulisi olla kirjastoon ja liikuntapuoleen. Yhteensä siis kolme ulko-ovea. Kirjastolle tulee olla oma erillinen sisäänkäynti, jossa ei ole tarvetta eteiselle. Liikuntasalin tapahtumissa loogisin sisäänkäynti on liikuntapuolelta. Johtuen esteettömyys-vaatimuksista ja omatoimikirjastosta, on kustannustehokasta, että tilaan ulkoa johtavia ovia on mahdollisimman vähän. Ulko-ovien sijoittelussa tulee huomioida käyttäjäryhmien turvallinen kulku koulun suuntaan, keskustaan ja parkkipaikoille. Viimeisimpään luonnokseen iltapäiväkerhon ja nuorisotilan ovet oli siirretty Keskustien puolelle, tämä ratkaisu ei ole kannatettavaa ajatellen toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Mahdollisten muiden ulko-ovien tulisi toimia vain hätäpoistumisteinä, eikä niillä ole arkipäivän toiminnassa käyttöä. Edellä mainittuja ovia tulisi olla minimimäärä. Ulko-ovi suoraan kuntosalista ulos haittaa kulunvalvontaa ja aiheuttaa lieveilmiöitä. Tilojen varaus ja

maksu tulee todennäköisesti sähköiseksi, joten tulee huomioida myös pääsy tiloihin avaimen sijasta pin-koodilla.

Suuresta aulasta muodostuu helposti epävirallinen oleskelutila nuorisotilan ja iltapäiväkerhon käyttäjille, joka ei ole toiminnan eikä turvallisuuden kannalta järkevää. Parempi ratkaisu olisi yhdyskäytävä, josta on kulku muihin tiloihin. Aulan perällä oleva porras/nostin yhdistelmä tulee turvallisuuden kannalta rajata ovella muusta aulasta.

Koko talosta puuttuu lakisääteiset sosiaalityilat, kuten asianmukaiset taukotilat, pukuhuone, wc ja suihku. Tiloissa työskentelee päivittäin 3-5 työntekijää.

Yksi isompi siivouskomero palvelee paremmin koko talon tarpeita, koska esim. papereille, siivousaineille ja isommille laitteille tarvitaan riittävät säilytystilat.

Kirjasto

Kirjastossa tulee olla lukusali, jota voi käyttää tarvittaessa kokoustilana. Tämä tila on hyvä olla mahdollisuuksien mukaan suljettavissa. Lastenosasto tulee pystyä rajaamaan omaksi alueeksi järkevästi, mutta se ei tarvitse kiinteitä seiniä ympärilleen. Asiakaspääätteille tarvitaan oma pieni tila ja yksityisyyden kannalta on hyvä olla seinät ympärillä. Tämä tila soveltuu lyhytaikaiseen etätyöskentelyyn. Kirjaston monikäyttöisyyden ja aineiston sijoittelun kannalta tulisi kirjastotilan olla mahdollisimman avointa, jossa on mahdollisimman paljon seinäpintaa. Ikkunoiden ja valaistuksen sijoittelussa tulee huomioida aineistojen järjestelyt. Tilaan riittää yksi le-wc, vauvanhoito varustuksella.

Yksi isompi työhuone on riittävä. Työhuoneesta tulisi olla työturvallisuuden kannalta yhteys myös aulaan. Työhuone toimii osittain myös varastona ja siellä on oltava säilytystilaa paitsi varastokirjoille, uusille ja käsiteltäville kirjoille ja muulle aineistolle ja materiaaleille, myös muihin kirjastoihin lähteville kirjoille. Työhuoneessa tulee onnistua kuljetettavien kirjojen, kirjapussien ja -laatikoiden pakkaaminen ja purkaminen. Työhuoneen toisen oven eteen sijoitetaan asiakaspalvelupiste, josta tulisi olla näkymä mahdollisuuksien mukaan koko kirjastoon. Oma sisäänkäynti kirjastoon tulisi olla ilman eteistä. Sisäänkäyntiin olisi hyvä olla näköyhteys asiakaspalvelupisteestä. Monikäyttöisyyden kannalta kirjastotilasta olisi hyvä päästä suoraan yhteiseen aulaan.

“Liikunta”-osa rakennuksesta

Varastotilaa tulisi olla enemmän ja useampia kuin yksi tila, koska käyttötarkoitukset ovat erit. Yksi pieni varasto ei toimi tarkoituksessaan, sillä edes nykyiset välineet eivät mahdu luonnoksessa olevaan varastoon. Myös sijoittelu pitäisi olla käyttötarkoituksenmukaista. Hyvin toimivissa liikuntahalleissa on monipuoliset isot varastotilat ja ne ovat sijoitettu liikuntasalin yhteyteen. Varastotilaa tarvitaan myös tuoleille, joita käytetään liikuntasalissa pidettävissä tapahtumissa.

Kuntosalista aulaan tarvitaan suora kulku siivouksen ja asiakaslähtöisyyden vuoksi. Luonnoksessa kuvattu liikuntasalin varustelu on osittain liiallinen ja osin puutteellinen sekä paikoitellen estävät toistensa toiminnan.

Yksi LE-WC aulan yhteyteen riittää koko rakennukseen ja se palvelee myös "tapahtuma" käytössä. Opettajien ja ohjaajien pukuhuone/wc:n käyttöaste hyvin vähäistä. Asianmukaiset sosiaali-tilat tulee olla kiinteistössä.

Sisäkiipeilyseinä on luonnoksessa kohtalaisen pieni, jolloin sen toiminnallisuus on myös hyvin rajattu ja sen myötä aktiivinen kiipeilyn harrastaminen sisäseinälle ei tule toteutumaan. Erilaisia kiipeilyvarusteita etc. tulee kuitenkin hankkia, riippumatta seinän koosta.

Liikuntapuolen toimivuus käyttötarkoituksessaan koostuu yksityiskohtien palapelistä. Yhdenkin tärkeän yksityiskohdan unohtaminen, voi tehdä toiminnasta vaarallista, epäkäytännöllistä tai peräti mahdotonta.

Luonnoksessa ei ole mainittu tilojen korkeuksista. Erityisesti liikunta- ja kuntosalissa tulee huomioida toiminnallisuuden kannalta riittävä huonekorkeus. Myös muissa tiloissa on tilojen viihtyvyyden kannalta perusteltua normaalia korkeampi huonekorkeus.

Suunnittelussa tulee lisäksi huomioida olemassa olevat kalusteet, mikäli niitä aiotaan hyödyntää tulevilla tiloilla.